



- 技术要求:
1. 安装设计、工艺要求进行装配;
 2. 装配环境必须保持清洁;
 3. 零件装配前必须清理整洁干净, 不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、灰尘、油污等, 符合相应清洁度要求;
 4. 装配过程中零件不得磕碰, 划伤和锈蚀。

						钛虎机器人科技(上海)有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量(g)	比例
设计	方刚峰	2023.8.4	标准化					1:2
校核			工艺			表面处理及热处理:		一体化关节电机
主管设计			审核			共1张 第1张 版本		替代
			批准					